# MYPIN

## D系列控制仪表使用手册

为了您的安全,在使用之前请仔细阅读本手册,若对本产品 有任何疑问,请与我们的销售员或您购买此仪表的经销商联 系。本手册如有改动恕不另行通知。

## ■ 安全注意

为防触电或控制器失效,所有接线工作完成后方可供电,禁止带电 接线,为正确接线,不使用的端子,请勿接线。

清洁控制器前必须断开电后方可操作。

为防止控制器损坏或失效,请用仪表规定的电压供电,以免损坏本产 品或引起火灾。

为防止控制器失效或报废,严禁改动仪表。

输出继电器的使用寿命因开关容量和开关条件不同而存在很大差距, 因此必须考虑实际使用条件,请在额定负载和电气使用寿命内使用输 出继电器,如果输出继电器超过其使用寿命,触点可能会熔化或烧断, 有时会引起火灾。

# ⚠ 安装注意

此仪表不能安装在户外,否则会缩短产品的使用寿命或发生触电事故, 使用前,仪表需通电预热15分钟。

仪表使用环境0℃(32F)至50℃(122F),相对湿度35-85%RH。 尽量避免在尘埃较多的地方及有腐蚀性气体的地方使用。

避免有强振荡和冲击的地方使用。


避免在有水溢出及有油飞溅的地方使用。

电源起动后约经10秒输出才开启,在配置控制回路时请充分的考虑。 在以下情况下使用这个设备,如(核能控制、医疗设备、汽车、火车、 航空、娱乐或安全装置)需安装保护装置,可联系我们索取这方面的资 料。


### ★应用

本仪表测量用户给定任意量程的直流电压 / 电流信号, 可选数据 保持功能,能同时显示输入电压/电流等参数,配置RS485通信, 可直接与PLC、计算机等其它设备连接,实现远程控制。

# ■ 标注名称(以实物为准)




多窗口显示





- ① 上排显示 INV 输入测量值 / 参数代码显示
- ② 下排显示 INA 输入测量值 / 参数设定显示
- ③ AL1 报警指示灯 亮:报警 灭:无报警
- ④ AL2报警指示灯 亮:报警 灭: 无报警 SET: 参数选择/确认键
- 〈〈/Rst 移位键 (8) 増加键 ② 減少键

## ■ 型号



供电电源: 缺省: 80-260V AC/DC E: 12-30V AC/DC (DC 24V)


例: DK8-IIRR 为 96\*48\*80 尺寸, 供电 80-260V, 2 报警, 2 电流输出, 电压电流表, 输入量程依客户订货定

#### ★輸入信号选择表(輸入订货时请注明量程)

输入信号类型	可测量范围	输入阻抗	备注
DA	0∼5A. 0∼2A 等	<0.1Ω	直接输入
mA	$0{\sim}1$ mA. $0{\sim}1$ 0mA. $4{\sim}20$ mA	≤ 150 Ω	订货注明
DV	0~100V. 0~500V 等	$\leq$ 200K $\Omega$	订货注明
mV	0~50mV. 0−75mV	» <b>M</b> Ω	分流器用

### ■ 规格特征

电源	80-260V AC/DC 50/60Hz 或 12-30V AC/DC		
功耗 ≤ 5VA			
精度 0.3%F.S ± 2digit			
采样速度	采样速度 ≤8次/秒		
报警	RELAY: 常开触点 250V AC 5A 或 30V DC 5A COS⊄=1		
输入	见输入信号选择表		
变送电流	电压 0-10V 等或电流 4-20mA 等输出,可软件选择.		
通信	标准RS232/RS485接口,MODBUS RTU协议		



型号	A	В	С	D	Е	F	G	Н
DK4	45+0. 5	45+0. 5	65	65	48	48	8	80
DK6	45+0.5	91+0.5	65	115	48	96	8	80
DK7	67. 5+0. 5	67. 5+0. 5	95	95	72	72	8	80
DK8	91+0. 5	45+0.5	115	65	96	48	8	80
DK9	91+0. 5	91+0.5	115	115	96	96	8	80
DK10	152+0. 5	75. 5+0. 5	185	115	160	80	10	70

### ■ 参数设定

- 1、参数设定:显示方式下,按 SET 大于 3 秒可进入报警方式设定 菜单,按<</Rst 键移位,数码管闪动,按加减键修改,再按 SET 确认,往下查阅则继续按SET。
- 2、在任何设定状态,若 25 秒内无任何操作,则自动返回至测量显示。


### ■ 显示/输出

- 1、上排显示:上排四位 LED 显示 INV 输入值 下排显示: 下排四位 LED 显示 INA 输入值
- 输出为 INA/INV 可选择,输出显程为 TRL TRH 对应

# ■ 操作流程 上电自检 电源 ON ¦ □ □□ 提示 INV 测量范围 5.0 提示 INA 测量范围

1.000 INA 显示

### 显示状态,按住SET大于3秒进入或退出设定




#### \*: INA 为电流, INB 为电压

# 显示方式下 同时按住加减键键大于3秒进入或退出 二级参数设定




★框内标示值为出厂预设值

## ■ 端子连接(以出厂实物为准)



★接线图(INA/INV 4-20mA 输入端子9 为公 共端,其它依仪表出厂接线)



★其它输入接线图(按实物接线为准)

# ■ 故障处理

无显示	检查仪表接线及供电电源是否正常,特别注意电源 输入线与信号线不可错接,及输出端子不被强电流短 路等
显示 不正确	检查仪表参数设置,特别是输入量程USA USV是否正确,显示修正值PSA PSV是否恰当
控制不正确	仪表失控时, 请检查输出控制连线是否正确, 外部负载有 否短路\断路\错线等导致仪表内部元件损坏, 必要时 可打开仪表检查, 输出端子铜箔\输入输出保护电阻 有否损坏等.

## ■ 产品出厂部件清单

- ★使用说明书一份,
- ★产品合格证一份,
- ★固定支架两根.

仪表自购买之日起12月内, 因制造质量发生故障由本公司负责全面保修, 因使用不当而造成损坏的酌情收修理成本费, 本仪表可终身保修。

### ■ 通讯协议另外说明或网站

WWW. MYPINCHINA. COM下载。

### ■ 主要产品

■ 计数计长仪 温湿度传感器 温湿度控制器

■ 时间继电器 电阻类测控仪表 ■ 温控表 定量称 配料称 ■ 面板仪表 信号发生器

■ 转速、线速、频率表 三相电压电流表

■ 接近开关 SSR 固态继电器

■ 光电开关 旋转编码器

■ 光电开天 旋转编码器
■ 各种压力 液位 变送器 测漏控制装置
■ 数字调节仪 流量积算器 光柱显示仪

■ 功率调节器 单相三相功率表 电参数仪

## MYPIN 中山市名品电气有限公司

网址: WWW.mypinchina.com E-mail: sale@mypinchina.com 地址: 中山市东凤镇北河路19号

电话: 0760--23609691 13435730867 传真: 0760--23609692

中文网站: WWW. 名品电气. CN